

# JS H200 HANDY INDICATOR

本顯示器系高功能，高精度掌上型顯示器，本顯示器針對應變規式感測器所設計，有絕佳的穩定性，可配合各種應變規式感測器。本顯示器使用LCD顯示螢幕A-D最高解析度可達32767最快每秒取樣500次，使高點保持數值正確穩定，並可設定三種顯示單位，特別設計的省電線路及自動斷電功能，增長電池使用時間，採用高強度鋁合金外殼，總重量低於300克，真正實現走到那裡量到那裡的夢想。

This handy indicator is special designed for strain gage type sensor. It is highly stable and accurate. This indicator use LCD display panel and delta-sigma AD converter. The max. resolutions is +/- 32767 counts and max. sampling rates is 500 Hz. thus the max. hold value will be very precise. It can set 3 displays unit. Special designed low power consumsion circuit and auto-power off function greatly increase battery life. The aluminum alloy casing, stiff and light. Total weight is less then 300g. Let you easy to carry and measure everywhere.



## Specification

顯示範圍 Display Range	999999to-99999
解析度 Resolutions	1-20000 Selectable
荷重元加載電壓 Loadcell Excitation	5V DC
輸入範圍 Input range	1-2.5mV/V
線性度 Linearity	0.025%
顯示增量 Display Increment	1, 2, 5, 10, 20, 50, 100
小數點位置 Decimal point	Selectable
A/D 取樣速率（最快速） Max. Sampling Rate	500 HZ
功能 Functions	Auto-Power Off Max.Hold Auto-Reset Zero Unit Change
使用電源 Power	1DC9V Battery
外形尺寸 Dimensions	66×90×24(mm)